

**Wykaz budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych**

Lp	Adres	Liczba kondygnacji	Pow. użytkowa	Materiał ścian	Materiał dachu i stropów	Rok budowy	Zagrożenie powodziowe	Stan techniczny	Wartość
1	ul. 11 Listopada 25 100% Gminy	2	177,4	Kamień, cegła ceramiczna	Łupek oraz blacha, strop drewniany	ok. 1910 r.	Tak, z przebiegającym o obok potoku	Dostateczny, nieszczelne pokrycie dachowe	230.620,00 zł
2	ul. 11 Listopada 29 100% Gminy	3	153,6	Kamień, cegła ceramiczna	Papa i płyty eternitowe, stropy drewniane	ok. 1910 r.	Brak	Dostateczny, nieszczelne pokrycie dachowe	199.680,00 zł
3	ul. 11 Listopada 31  100% Gminy	2	136,8	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka ceramiczna i papa, stropy drewniane	ok. 1910 r.	Tak	Dostateczny, nieszczelne pokrycie dachowe - papowe	177.840,00 zł
4	ul. Batorego 3 100% Gminy	4	392,3	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka karpiówka, stropy drewniane, drewniane werandy	ok. 1910	Brak	Dostateczny, nieszczelność pokrycia dachowego oraz zły stan techniczny drewnianych werand	509.999,00 zł
5	ul. Główna 11 100% Gminy	2	348,49	Kamień, cegła ceramiczna	Blacha ocynkowana + płytki eternitowe stropy drewniane oraz częściowa ceramiczny	ok. 1910 r.	Brak	Dostateczny, nieszczelne pokrycie dachowe	453.037,00 zł
6	ul. Izerska 1 100% Gminy	3	253,41	Kamień, cegła ceramiczna , drewniane werandy	Blacha ocynkowana zakonserwowana, stropy drewniane	ok. 1920 r.	Brak	Dostateczny, wyłączona z użytkowania drewniana weranda	329.433,00 zł

7	ul. Kolejowa 3 100% Gminy	2	163,44	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka karpiówka, stropy drewniane	ok. 1920 r.	Możliwość zalewania posesji	Zły stan techniczny budynku	212.472,00 zł
8	ul. Mickiewicza 2 100% Gminy	3	329,4	Kamień, cegła ceramiczna	Blacha ocynkowana, stropy drewniane		Brak	Stan techniczny dobry	428.220,00 zł
9	ul. Prusa 1 100% Gminy	4	400,2	Kamień, cegła ceramiczna	Eternit falisty, stropy drewniane	ok. 1920 r.	Brak	Stan techniczny dostateczny, pokrycie dachowe nieszczelne - do wymiany w całości	520.260,00 zł
10	ul. Sanatoryjna 1 100% Gminy	2	80,4	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka betonowa, stropy drewniane	ok. 1910 r.	Brak	Dostateczny, nieszczelne pokrycie dachowe	104.520,00 zł
11	ul. Sanatoryjna 19 _73,21% własności Gminy-zarządza gmina	2	204,00 (6 lokali gminnych)	Kamień, cegła ceramiczna	Płyty eternitowe + papa, stropy drewniane	ok. 1910 r.	Brak	Dobry, nieszczelne pokrycie dachowe	265.200, 00 zł
12	ul. Sanatoryjna 30 - 75,52% własności Gminy-zarządza gmina	3	210,70 (6 lokali gminnych)	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka + blachodachówka, stropy drewniane	ok. 1920 r.	Brak	Dobry, nieszczelność pokrycia z dachówki karpiówki	273.910,00 zł
13	ul. Sanatoryjna 45 100% Gminy	3	243,46	Kamień, cegła ceramiczna	Płyty eternitowe + blacha , stropy drewniane i ceramiczne	ok. 1910 r.	Brak	Dobry, nieszczelność pokrycia dachowego	316.498,00 zł
14	ul. Leśna 13 100% Gminy	2	160,6	Kamień i cegła ceramiczna	Płyty eternitowe, stropy drewniane	ok. 1915 r.	Brak	Zły stan techniczny	208.780,00 zł
15	ul. Kazimierza Wielkiego 1 100% Gminy	1	77,2 ( 1 lokal gminny)	Kamień i cegła ceramiczna	Łupek, strop drewniany	ok. 1920 r.	Brak	Zły stan techniczny	100.360,00 zł

16	ul. Graniczna 1 <u>79,95% własności</u> <u>Gminy-zarządza gmina</u>	4	297,4	Z kamienia regularneg o i cegły ceramiczne j	Dachówka karpiówka, Strop nad przyziemem staloceramiczny a pozostałe drewniane	ok. 1910 r.	Brak	Budynek powinien zostać poddany remontowi kapitałnemu, drewniane werandy wyłączone z użytkowania	386.620,00 zł
17	ul. Myśliwska 5 100% Gminy	2	86,75	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka ceramiczna, stropy drewniane	ok. 1919 r.	brak	Dostateczny, nowe pokrycie dachowe	112.775,00 zł
18	ul. 11 Listopada 17 <u>73,55% własności</u> <u>Gminy-zarządza gmina</u>	3	167,81	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka karpówka + papa, stropy drewniane	ok. 1910 r.	Brak	Dostateczny, nieszczelne pokrycie dachowe	218.153,00 zł
19	ul. Boczna 5 <u>36,82% własności</u> <u>Gminy-zarządza gmina</u>	2	88,94 (2 lokale gminne)	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka karpiówka, stropy drewniane	ok. 1910 r.	Brak	Dobry, nieszczelne pokrycie dachowe	115.622,00 zł
20	ul. 11 Listopada 3 <u>37,01% własności</u> <u>Gminy-zarządza gmina</u>	3	100,73 ( 3 lokale gminne)	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka ceramiczna/stropy drewniane	ok. 1910 r.	Brak	Dostateczny, nieszczelne pokrycie papowe	130.949,00 zł
21	ul. Ratowników Górskich 3 <u>32,40% własności</u> <u>Gminy-zarządza gmina</u>	3	124,00 (2 lokale gminne)	Kamień, cegła ceramiczna	Dachówka/stropy betonowo- drewniane	ok. 1910	W przypadku dużej powodzi na rzecz Kwisie	Dach	161.200,00 zł
Razem (sumy ubezpieczenia zostaje powiększona o 10 % z uwagi na istnienie pomieszczeń przynależnych i części wspólnych, które nie zostały zinwentaryzowane)									<b>6.001.763,00zł</b> 5.456.148,00 zł