

UMIOS-02 Luban, dnia 27.07.2016 r.

POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO  
ul. Mickiewicza 2  
59-800 Luban

(pieczęć nagłówkowa)

PINB. 4003.29.2016

KANCELARIA OGÓLNA  
UM Świeradów-Zdrój  
WPLYNEŁO 28 LIP. 2016  
Ilość załączników .....  
podpis .....

Protokół nr 68/2016

### kontroli książki drogowej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290 t.j.) przeprowadził kontrolę książki drogowej w dniu 27 lipca 2016 r.

Nazwa i adres obiektu:

Droga gminna nr ewid. 112.839.D  
ul. Nadzorna  
59-850 Świeradów-Zdrój

Właściciel/zarządca: (nazwa i adres)

Gmina Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój

Kontrolujący: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

1. Andrzej Buzantowicz - ekspert nadzoru budowlanego PINB  
2.

działając w obecności:

właściciela/zarządcy: (imię i nazwisko, instytucja, stanowisko służbowe)

1. Wojciech Cielecki - inspektor ds. drogowości UM  
2.

inne osoby:

3.  
4.

Ustalono co następuje:

Przedłożono książkę drogi: zatwierdzona 30.06.2016 r.  
pogodzona do 720 zł za metr kwadratowy z 03.06.2013 r.  
długość drogi w km: 0,329, kategoria drogi: lokalna-  
gminna. Osoba upoważniona do dokonania  
wniosku: Wojciech Cielecki upoważnienie nr 15/2016  
z dnia 27.06.2016 r.  
Przedstawiono 4 try protokoły z okresowej kontroli  
bieżnej stanu technicznego obiektu budowlanego

POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO  
ul. Mickiewicza 2  
59-800 Luban

Za zgodność z oryginałem  
27.07.2016  
[Podpis]



drogi ominnej z roku 2014, 2015 i 2016 r.  
Incegladu dokonali mgr inż. Karol Suski  
upr. bud. nr ZAP/0068/OWOD/13 specjalność  
drogowa, członek Towarzystwa Inżynierskiego Okręgowy  
Zdu Inżynierów Budownictwa nr ewid.  
ZAP/30/0201/13.

*[Handwritten signature]*

Przedstawione raporty (protokoły) z przeglądu drogi:

1. protokół nr VI/KS/GS/099/2014 z dnia 16.08.2014 r.
2. protokół nr VI/KS/GS/099/2015 z dnia 16.06.2015 r.
3. protokół nr VI/KS/GS/099/2016 z dnia 04.06.2016 r.

Zalecenia jakie zostały zawarte w raporcie (protokole):

nr VI/KS/GS/099/2016 z dnia 04.06.2016 r.

- sprawdzić wykonania zaleceń z poprzednich kontroli;
- wykonano częściowo;
- konserwacja oskierblenia terenu wykonania

Uwagi końcowe: droga znajduje się w nałazym  
stanie technicznym, zapewniamy dalsze,  
bezpieczne jej użytkowanie.

*[Handwritten signature]*

Wobec powyższych ustaleń należy:

W terminie do 15.09.2016 r. przedstawić protokół  
kapan elektrycznych oskierblenia elektrycznego  
Dokonała wpisów w książce drogi str. 5/11 poz. 4

PODZIAŁ INSPEKTORAT  
NADZORU SUBWLANEGO  
ul. Mickiewicza 2  
58-800 Luban

Za zgodność oryginałem  
Lubian, 21.07.2016  
*[Handwritten signature]*



Strona obecna przy dokonywaniu kontroli złożyła następujące wyjaśnienia i uwagi:

Załączniki do protokołu:


1. protokół nr UI/KS/65/099/2016 z dnia 04.06.2016r.

Protokół odczytano wszystkim obecnym.

1. Wojciech Lichula  
2. ....

3. ....  
4. ....

(podpisy stron i osób obecnych)

1.   
2. ....  
(podpisy przedstawicieli organu)

Odmówili podpisania protokołu:

Protokół (Inscw) oryginalnym  
Lichula

POWIATOWY INSPEKTORAT  
PAZDORU SUDOWA 1A 100  
ul. Mickiewicza 2  
59-800 Luban

Protokół oryginalnym  
27.07.2016  
