

Anna Tkaczyk

## INTERPELACJA

W sobotę w godzinach popołudniowych, przebywając na cmentarzu zobaczyłam zalane pomieszczenia piwniczne kaplicy cmentarnej do wysokości ok 1m. Podejrzewam, że takie nagromadzenie dużej ilości wody zdarza się po każdych obfitych opadach. Moim zdaniem problem jest w wykonaniu schodów i murów, które skutecznie uniemożliwiają ujście wody bez możliwości przesiąkania do ziemi ( ale na tym się nie znam). Dziwię się, że do tej pory nikt nic z tym nie zrobił. Kaplica przeszła bowiem kapitalny remont dwa lub trzy lata temu za nasze, czyli podatników niemałe pieniądze. Nadmienię również, że znajduje się tam instalacja elektryczna , co również zagraża bezpieczeństwu. Należy pilnie podjąć działania polegające na wykonaniu odwodnienia do najbliższej studzienki lub zaopatrzenie kaplicy w pompę, lub inne rozwiązania techniczne.

Proszę o pilną interwencję oraz informację jakie powzięto działania w w/w sprawie.

Anna Tkaczyk

Przyjęta

Przyjęta 01.07.2020





