

Wykaz budowli*

| I.p. | nazwa/opis obiektu | Wartość | Rok wybudowania | Rok przeprowadzenia remontu | Stan techniczny | Planowane remonty |
|------|---|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--|
| | MOSTY | | | | | |
| 1. | Most na rzece Kwisie w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego przy skrzyżowaniu z ulicą Chopina | 500.000,00 zł | lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu | - | Dostateczny (2,50) | Odtworzenie izolacji wraz z odtworzeniem nawierzchni – warstwa ścieralna |
| 2. | Most na rzece Kwisie w ciągu ulicy Kruczej (most drewniany) – | 20.000,00 zł | 2006 | - | Dobry (3,00) | Spoinowanie ubytków przyczółków i murów oporowych |
| 3. | Most na rzece Kwisie w ciągu ulicy Stawowej | 700.000,00 zł | lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu | - | Dostateczny (2,25) | Wycinka samosiejek i naprawa stożków mostu, wykonanie odsadзки betonowej |
| 4. | Most na rzece Kwisie w ciągu ulicy Dolnej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Boczna | 500.000,00 zł | lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu | - | Dostateczny (1,92) | Obiekt planowany do całkowitej przebudowy |
| 5. | Most na potoku Świeradówka ciągu ulicy Leśnej przy skrzyżowaniu z ulicami Górską i Mickiewicza | 250.000,00 zł | lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu | - | Dostateczny (2,00) | Malowanie dźwigarów, wykonanie dylatacji |
| 6. | Most na potoku Mokrzyca w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego przy skrzyżowaniu z ulicą | 150.000,00 zł | lata przedwojenne – brak ścisłej daty | - | Dobry (3,8) | Naprawy powierzchniowe |

Załącznik nr 10 do SIWZ

| | Żwirki i Wigury | | wybudowania obiektu | | | oraz zabezpieczenie zbrojenia |
|----|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|
| 7. | Most na Czarnym Potoku w ciągu ulicy Szkolnej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Rolniczą | 20.000,00 zł | lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu | - | Dobry (3,77) | Odtworzenie powłok antykorozyjnych, oczyszczenie części przelotowej z zanieczyszczeń |
| 8. | Most na Czarnym Potoku w ciągu ulicy Sędziwej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Lwówecką | 50.000,00 zł | lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu | - | Dostateczny (2,00) | Naprawa płyty mostu oraz wypełnienie kamiennych przyczółków |
| 9. | Most na rzece Kwisie w ciągu ulicy Wiejskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką | 700 .000,00 zł | lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu | - | Dobry (3,91) | Naprawa nawierzchni asfaltowej oraz odnowienie malowania barier |
| | Mosty razem | 2.890.000,00 zł | | | | |
| | UJĘCIA WODY | ----- | ----- | ----- | ----- - | ----- |
| 1. | Ujęcie powierzchniowe wody Łużyca działka nr 25, 26 i 28, am 10, Obr. II. składa się z progu piętrzącego, dwóch komór żelbetowych filtracyjnych wypełnionych złożem oraz budynku stacji uzdatniania ujmowanej wody, hydropompownia | 380.000,00 zł | lata 60-te XX wieku | 2006 r.modernizacja | dobry | W stacji uzdatniania wody wyłożenie ścian i podłóg kafelkami , bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| 2. | Ujęcie powierzchniowej wody Br. Czecha położone przy ulicy Br. Czecha (dz. nr 26, a. 4 | 300.000,00 zł | lata 60-te XX wieku | 2010 r.modernizacja | dobry | bieżące naprawy wynikające z |

Załącznik nr 10 do SIWZ

| | | | | | | |
|----|--|------------------------|---------------------|---|--------------|---|
| | obr. IV) składa się z dużego i małego progu piętrzącego, zbiornika zbiorczego zlewczego, budynku stacji uzdatniania wraz z magazynem wody uzdatnionej, pomieszczenie socjalne, dwa pomieszczenia magazynowe, filtr UV | | | stacji uzdatniania wody | | normalnego użytkowania |
| 3. | Ujęcie powierzchniowe wody Wrzos działka nr 11/268, obręb Izera – Mirsk, składa się z progu piętrzącego, dwóch zbiorników otwartych oraz komory filtra, dodatkowego zbiornika grawitacyjnego (odbudowanego w roku 2010) oraz budynku stacji uzdatniania | 500.000,00 zł | lata 60-te XX wieku | 2010 r.modernizacja | dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| 4. | Stacja hydropomp przy ulicy Strumykowej | 172.200,00 zł | 2012/2013 | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| | Ujęcia wody razem | 1.352.200,00 zł | ----- | ----- -- | ----- | ----- |
| | Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna ECOLO-CHIEF ul.Wiejska 1) wiata do składowania osadów 2) budynek socjalno – techniczny, w którym znajdują się : a) szafa sterownicza oczyszczalni; b) dmuchawy, c) prasa do prasowania osadów, d) agregat prądotwórczy. 3) zbiorniki: a) osadnik wstępny, b) komora stabilizacji osadów, c) 3 komory osadu czynnego, d) komora anoksydacyjna, e) 2 osadniki wtórne 4) zestaw do mechanicznego oczyszczania | 4.600.000,00 zł | 2006 | 2011- wykonano żelbetowe zbiorniki wewnątrz istniejących osadników wtórnych w ramach usuwania wad w okresie gwarancyjnym, | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|---|---|---|---|
| | <p>ścieków z sitem ślimakowym i piaskowanikiem.</p> <p>5) Pompownia ścieków surowych.</p> <p>6) Przepompownia ścieków przy ulicy Grunwaldzkiej</p> | | | | | |
| | <p>Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna ul. Wierzbowa</p> <p>1) wiata do składowania osadów</p> <p>2) budynek socjalno – techniczny, w którym znajdują się :</p> <p>a) szafa sterownicza oczyszczalni;</p> <p>b) dmuchawy,</p> <p>c) prasa do prasowania osadów,</p> <p>d) agregat prądotwórczy.</p> <p>3) zbiorniki:</p> <p>a) zbiornik retencyjny,</p> <p>b) osadnik wstępny,</p> <p>c) komora stabilizacji osadów,</p> <p>d) 2 komory napowietrzania,</p> <p>e) komora anoksyczna,</p> <p>f) osadnik wtórny</p> <p>4) zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskowanikiem.</p> <p>5) silos na wapno.</p> | 3.486.000,00 zł. | 2015 | | dobra | |
| | OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | -- | | |
| 1. | <p>a) Stadion Miejski, 2 boiska ze sztuczną nawierzchnią - Orlik,</p> <p>b) boisko ze sztuczną nawierzchnią Miejski Zespół Szkół</p> <p>ul. Skłodowskiej Curie 2,</p> | 400.000 zł | a) stadion - lata 60-te XX wieku, boisko Orlik 2008 | a) 2012 r - gruntowna renowacja murawy stadionu, budowa ogrodzenia 2010 | a) ogólny dobry, z wyłączeniem trybun i ciągów komunikacyjnych, | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |

Załącznik nr 10 do SIWZ

| | | | | | | |
|----|---|---------------|---------|---|--|---|
| | c) boisko ze sztuczną nawierzchnią Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sanatoryjna 3 | | | r. b i c) 2007 r. | których stan jest w części niezadawala jący, b i c)bardzo dobry | |
| 2. | Pole do mini golfa ul. Krótka | 270.000,00 zł | 2010 r. | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| 3. | Fontanna ul. Zdrojowa | 500.000,00 zł | 2010 r. | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| 4. | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 | 16.149,00 zł | 2014 | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| 5. | Fontanna DRY PLAZA ul. Piłsudskiego | 305.000,00 | 2014 | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| 6. | Poidelka z wodą mineralną ul. Zdrojowa | 310.000,00 | 2014 | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| 7 | Oświetlenie ulicy Zdrojowej wraz z iluminacjami | 1.168.000,00 | 2014 | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| 8. | Place zabaw(ul. Chrobrego, ul. Wyszyńskiego, ul. Stokowa, ul. Krótka) wraz z boiskiem do | 576.000,00 | 2014 | bieżące naprawy wynikające z | bardzo dobry | bieżące naprawy wynikające z |

Załącznik nr 10 do SIWZ

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------|---|-------|---|
| | kosza i piłkochwytem | | | normalnego użytkowania | | normalnego użytkowania |
| | Ścieżki rowerowe SINGLE TRACK dł. 19,6 km | 957.000,00 | 2009,2013 | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania | dobry | bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne razem | 4.502.149,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | suma gwarancyjna | 13.940.349,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |

* mosty na rzece Kwisie i oczyszczalnia ścieków mechaniczno- biologiczna ECOLO-CHIEF ul.Wiejska- są położone w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, natomiast ujęcia wody i obiekty sportowe i rekreacyjne nie są położone w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią