

Przedmiar prac „Usunięcie nanosu mineralnego (rumoszu) ciek Santa Maria km 0+002 dz. nr 10 obręb
5 – Świeradów-Zdrój miejscowość Świeradów-Zdrój”

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Ręczne usuwanie nanosu mineralnego (rumoszu) o głębokości do 1,5m szerokości dna do 4m przy grubości warstwy nanosu 1,5m	32	m ³
2	Wywóz i utylizacja nanosu mineralnego	32	m ³

10.10.2024r. Nadzór Wodny Lubań

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy Śląskiem
Nadzór Wodny Lubań
Miejski Specjalista
Artur Sienkiewicz